

## Tachometer

For hurtig og nem mekanisk måling af omdrejninger og frekvens på roterende maskiner og alle typer motorer



- **Nem og Hurtig at måle med**
- **Måleområde 2.000 - 21.000 omdr./min.**
- **Måleområde 35 - 350 Hz**
- **Ingen batterier eller strøm**
- **Arbejder med Resonans**
- **Fremstillet i Aluminium**

## Sirometer

For hurtig og nem mekanisk måling af omdrejninger og frekvens på roterende maskiner og alle typer motorer



- **Nem og Hurtig at måle med**
- **Måleområde 800 - 50.000 omdr./min.**
- **Måleområde 14 - 800 Hz**
- **Ingen batterier eller strøm**
- **Arbejder med Resonans**
- **Tolerance 1-2%**



Sirometer leveres med et beskyttende etui



Tachometer leveres med et beskyttende etui